


# KÄRCHER TST 333 (1.986-100.0)

## Kurzersatzteilliste



# KÄRCHER TST 333 (1.986-100.0)

## Kurzersatzteilliste



### Positionen und Preise

Anz.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	ohne MwSt.	inkl. MwSt.
1 x	6.905-306.0	Griff	3,10 €	3,69 €
1 x	6.905-308.0	Rohr	11,40 €	13,57 €
1 x	6.905-325.0	Deckel Filter kpl.	9,90 €	11,78 €
1 x	6.905-326.0	-- Artikel ersetzt durch 6.959-139.0 --	--	--
1 x	6.905-327.0	Bodenduese DN35	17,64 €	20,99 €
1 x	6.905-329.0	Abdeckung Filter rechts	5,30 €	6,31 €
3 x	6.905-330.0	Filterset	9,24 €	11,00 €
1 x	6.905-378.0	Abdeckung Filter links	3,80 €	4,52 €
1 x	6.959-139.0	Polsterduese	4,00 €	4,76 €

**Bestellung, Verfügbarkeit und weitere Details unter:** <http://www.SBR24.de>  
**Stand (Preise und Ersetzungen): 27.06.2018**